


برگه اطلاعات ایمنی روغن آب صابون تراشکاری



(۰۰۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰) ۰۰۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰

MSDS

۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ (۰۰۰۰ ۰۰) ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰			
۰۰۰۰۰۰ /۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰ /۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰	/۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰

اسپری آب، کف، مواد شیمیایی خشک، دی اکسید کربن، ماسه و خاک. برای خنک کردن بشکه ها، مخازن و ظروف از آب استفاده نمایید.		در اثر سوختن این ماده گازهای CO ₂ ، CO، سولفید هیدروژن، اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و فسفر و اسیدهای فلزی ایجاد می شود. در هنگام نشان دادن آتش از ماسک های جاذب گازهای سمی استفاده کنید. دود حاصل از سوختن را تنفس نکنید. ممکن است به علت گرمای زیاد، آب یا کف خاموش کننده، به حالت جوش درآیند.	□□□
		در ظروف خالی مقداری از ماده به صورت مایع یا گاز باقی می ماند که می تواند در اثر گرما منفجر شود.	□□□□□□
			□□□□□□
فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. در صورتی که مصدوم نفس نمی کشد به وی تنفس مصنوعی بدهید. اگر به سختی نفس می کشد از ماسک اکسیژن استفاده نمایید. به پزشک مراجعه شود.	تجهیزات تنفسی مناسب نظیر ماسک ها	حساسیت خفیف ریه ها	□□□□□□□□
موضع را با آب و صابون شستشو دهید. در صورت بدتر شدن وضعیت به پزشک مراجعه شود.	دستکش های ایمنی مناسب از جنس لاستیک نیتریل، بوتادین، پلی اتیلن، نیوپرن و یا انواع دیگری که در برابر مواد شیمیایی و روغن مقاوم هستند. روپوش آستین بلند مناسب	حساسیت خفیف، تحریک، سوزش، سرخی و یا تورم پوست	□□□□
بی درنگ چشم ها را در حالی که پلک ها باز هستند با مقدار زیاد آب شستشو دهید و به پزشک مراجعه شود.	عینک ایمنی مجهز به محافظ کناری چشم	حساسیت خفیف، تحریک، سوزش، سرخی، تورم و یا تیرگی چشم	□□ □□□
هرگز مصدوم را وادار به استفراغ نکنید. خوراندن مخلوط زغال فعال و آب توصیه می شود. به پزشک مراجعه شود.			□□□□□□

شناسه کالا نام کالا	نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
R۳۶/۳۸ NFPA: ۲ B	ظروف حاوی این ماده را تحت فشار قرار ندهید. این ماده را دور از منابع گرما، جرقه، شعله و مواد اکسید کننده و در داخل ظروف مناسب در بسته و برچسب دار و در محل تهویه شده و ضد انفجار و با دمای حداکثر ۵۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. جابجایی و حمل و نقل این ماده براساس قوانین حمل مواد آتش گیر است. دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.	هرگونه منبع تولید گرما، جرقه و شعله را از محیط دور کنید. برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست به سرعت و به روش مناسبی از ریختن و انتشار بیشتر ماده در محیط جلوگیری نموده و از ورود مواد ریخته شده به دورن فاضلاب و آبراه های زیرزمینی جلوگیری کنید. مواد ریخته شده را به وسیله پمپ یا با خاک اره، ماسه یا مواد جاذب جمع آوری نمایید. مواد غیرقابل استفاده را در کوره های مجاز بسوزانید.
مایعی به رنگ قهوه ای با بوی ترکیبات صابونی :TLV-TWA: ۵ mg/m ^۳ TLV-STEL: ۱۰ mg/m ^۳ PEL: ۵ mg/m ^۳ : : :		نام و نام خانوادگی
در ۱۶ درجه سانتی گراد ناچیز ناچیز انحلال پذیر	: درجه سانتی گراد ناچیز : در حالت بخار: بزرگتر از ۱ (هوا=۱)	
این ماده در طبیعت بسیار پایدار است. در آب حل می شود و در انتقال اکسیژن به آب اختلال ایجاد کرده و باعث آلودگی آب های سطحی می شود. آلودگی خاک با این ماده باعث اختلال در مسایل زیست محیطی خاک می گردد. انتظار می رود برای موجودات آبی مشکل زا باشد.		

تهیه کننده: واحد HSE

